

一般国道 444 号 佐賀福富道路

環境モニタリング・レポート

(平成 29 年度調査の結果及びその結果の検討)

平成 30 年

佐賀県

目 次

Page

本 編

1. 事業の概要	1-1
1-1. 事業者の氏名及び住所	1-1
1-2. 対象事業の名称、種類、規模	1-1
1-3. 対象事業実施区域	1-1
2. 平成 29 年度の事後調査の概要	2-1
2-1. 調査実施項目	2-1
2-2. 調査対象範囲	2-2
2-3. 調査手法	2-3
2-4. 環境保全措置	2-5
3. 平成 29 年度の事後調査の結果及びその結果の検討	3-1
3-1. 調査結果の概要	3-1
3-2. 地盤（地下水位）	3-4
3-3. 地盤（地下水流動方向等）	3-7
3-4. 地盤（地盤高）	3-11
3-5. 土壌（地下水質）	3-23
3-6. 動物（哺乳類）	3-27
3-7. 動物・生態系（魚類・貝類）	3-31
3-8. 植物（播種後の追跡調査）	3-37
3-9. 生態系（鳥類）	3-40
4. 事後調査の結果に基づき必要な環境保全措置内容と対応	4-1
5. その他事後調査に関する事項	5-1

資料編 写真票等

1. 地盤（地下水位）	資料編- 1
2. 地盤（地盤高）	資料編- 3
3. 土壤（地下水質）	資料編- 7
4. 動物（哺乳類）	資料編-13
5. 動物・生態系（魚類・貝類）	資料編-16
6. 生態系（鳥類）	資料編-17