

資料編

地盤（地下水位）調査 写真票

No. 1 写真標題 調査実施状況 説 明 触針式水位計 地 区 名 観測井9 撮影年月日 令和6年11月19日	
No. 2 写真標題 調査実施状況 説 明 触針式水位計 地 区 名 観測井9-a 撮影年月日 令和6年5月9日	
No. 3 写真標題 調査実施状況 説 明 触針式水位計 地 区 名 観測井10 撮影年月日 令和6年8月1日	

地盤（地下水位）調査 写真票

No. 4 写真標題 調査実施状況 説 明 触針式水位計 地 区 名 観測井10-a 撮影年月日 令和7年1月8日	
No. 5 写真標題 調査実施状況 説 明 触針式水位計 地 区 名 観測井10-b 撮影年月日 令和7年1月9日	
No. 6 写真標題 説 明 地 区 名 撮影年月日	


地盤（地盤高） 写真票

No. 1 写真標題 調査実施状況 説 明 3級水準測量 地 区 名 芦刈南IC～福富IC 撮影年月日 令和7年1月6日	
No. 2 写真標題 調査実施状況 説 明 3級水準測量 地 区 名 芦刈南IC～福富IC 撮影年月日 令和7年1月6日	
No. 3 写真標題 調査実施状況 説 明 3級水準測量 地 区 名 芦刈南IC～福富IC 撮影年月日 令和7年1月6日	


土壌（地下水質）調査 写真票

No. 1 写真標題 調査実施状況 説 明 水中ポンプ 地 区 名 観測井9 撮影年月日 令和6年5月8日	 A worker in a white uniform and hard hat is operating a water pump next to a well. The pump is connected to a hose that leads into the well. The worker is standing on a concrete path next to a field of tall grass. A sign is visible in the background.
No. 2 写真標題 調査実施状況 説 明 サンプル 地 区 名 観測井9 撮影年月日 令和6年5月8日	 A sample of water is shown in a clear container, likely a sample for analysis. The water is clear and colorless. The container is placed on a yellow surface.
No. 3 写真標題 調査実施状況 説 明 水中ポンプ 地 区 名 観測井9-a 撮影年月日 令和6年5月9日	 Two workers in white uniforms and hard hats are operating a water pump next to a well. The pump is connected to a hose that leads into the well. The workers are standing on a concrete path next to a field. A sign is visible in the background.


土壌（地下水質）調査 写真票

No. 4 写真標題 調査実施状況 説 明 サンプル 地 区 名 観測井9-a 撮影年月日 令和6年5月9日	
No. 5 写真標題 調査実施状況 説 明 水中ポンプ 地 区 名 観測井10 撮影年月日 令和6年5月9日	
No. 6 写真標題 調査実施状況 説 明 サンプル 地 区 名 観測井10 撮影年月日 令和6年5月9日	

土壌（地下水質）調査 写真票

No. 7 写真標題 調査実施状況 説 明 水中ポンプ 地 区 名 観測井10-a 撮影年月日 令和6年5月9日	
No. 8 写真標題 調査実施状況 説 明 サンプル 地 区 名 観測井10-a 撮影年月日 令和6年5月9日	
No. 9 写真標題 調査実施状況 説 明 水中ポンプ 地 区 名 観測井10-b 撮影年月日 令和6年5月9日	

土壌（地下水質）調査 写真票

No. 10 写真標題 調査実施状況 説 明 サンプル 地 区 名 観測井10-b 撮影年月日 令和6年5月9日	
No. 11 写真標題 調査実施状況 説 明 水中ポンプ 地 区 名 観測井9 撮影年月日 2024年7月31日	
No. 12 写真標題 調査実施状況 説 明 サンプル 地 区 名 観測井9 撮影年月日 2024年7月31日	

土壌（地下水質）調査 写真票

No. 13 写真標題 調査実施状況 説 明 水中ポンプ 地 区 名 観測井9-a 撮影年月日 2024年7月31日	
No. 14 写真標題 調査実施状況 説 明 サンプル 地 区 名 観測井9-a 撮影年月日 2024年7月31日	
No. 15 写真標題 調査実施状況 説 明 水中ポンプ 地 区 名 観測井10 撮影年月日 2024年8月1日	

土壌（地下水質）調査 写真票

No. 16 写真標題 調査実施状況 説 明 サンプル 地 区 名 観測井10 撮影年月日 2024年8月1日	
No. 17 写真標題 調査実施状況 説 明 水中ポンプ 地 区 名 観測井10-a 撮影年月日 2024年8月1日	
No. 18 写真標題 調査実施状況 説 明 サンプル 地 区 名 観測井10-a 撮影年月日 2024年8月1日	

土壌（地下水質）調査 写真票

No. 19 写真標題 調査実施状況 説 明 水中ポンプ 地 区 名 観測井10-b 撮影年月日 2024年8月1日	
No. 20 写真標題 調査実施状況 説 明 サンプル 地 区 名 観測井10-b 撮影年月日 2024年8月1日	
No. 21 写真標題 調査実施状況 説 明 水中ポンプ 地 区 名 観測井9 撮影年月日 2024年11月19日	

土壌（地下水質）調査 写真票

No. 22 写真標題 調査実施状況 説 明 サンプル 地 区 名 観測井9 撮影年月日 2024年11月19日	
No. 23 写真標題 調査実施状況 説 明 水中ポンプ 地 区 名 観測井9-a 撮影年月日 2024年11月19日	
No. 24 写真標題 調査実施状況 説 明 サンプル 地 区 名 観測井9-a 撮影年月日 2024年11月19日	

土壌（地下水質）調査 写真票

No. 25 写真標題 調査実施状況 説明 水中ポンプ 地区名 観測井10 撮影年月日 2024年11月18日	
No. 26 写真標題 調査実施状況 説明 サンプル 地区名 観測井10 撮影年月日 2024年11月18日	
No. 27 写真標題 調査実施状況 説明 水中ポンプ 地区名 観測井10-a 撮影年月日 2024年11月18日	

土壌（地下水質）調査 写真票

No. 28 写真標題 調査実施状況 説明 サンプル 地区名 観測井10-a 撮影年月日 2024年11月18日	
No. 29 写真標題 調査実施状況 説明 水中ポンプ 地区名 観測井10-b 撮影年月日 2024年11月18日	
No. 30 写真標題 調査実施状況 説明 サンプル 地区名 観測井10-b 撮影年月日 2024年11月18日	

土壌（地下水質）調査 写真票

No. 31 写真標題 調査実施状況 説 明 水中ポンプ 地 区 名 観測井9 撮影年月日 2025年1月8日	
No. 32 写真標題 調査実施状況 説 明 サンプル 地 区 名 観測井9 撮影年月日 2025年1月8日	
No. 33 写真標題 調査実施状況 説 明 水中ポンプ 地 区 名 観測井9-a 撮影年月日 2025年1月8日	

土壌（地下水質）調査 写真票

No. 34 写真標題 調査実施状況 説 明 サンプル 地 区 名 観測井9-a 撮影年月日 2025年1月8日	
No. 35 写真標題 調査実施状況 説 明 水中ポンプ 地 区 名 観測井10 撮影年月日 2025年1月9日	
No. 36 写真標題 調査実施状況 説 明 サンプル 地 区 名 観測井10 撮影年月日 2025年1月9日	

土壌（地下水質）調査 写真票

No. 37 写真標題 調査実施状況 説明 水中ポンプ 地区名 観測井10-a 撮影年月日 2025年1月8日	 A photograph showing a water pump setup on a gravelly ground. A white metal frame holds a coiled hose. A concrete block with a pump mechanism is visible. A white sign with black text is placed in the foreground. The sign reads: '道路保全 第 9900012-002 号 国道444号道路橋りょう 保全委託 (環境影響調査) 土壌 (地下水質) 調査 観測井10-a 水中ポンプ R7 1/8 株式会社パスコ'.
No. 38 写真標題 調査実施状況 説明 サンプル 地区名 観測井10-a 撮影年月日 2025年1月8日	 A photograph showing a sample collection point. A white plastic bag is visible. A white sign with black text is placed in the foreground. The sign reads: '道路保全 第 9900012-002 号 国道444号道路橋りょう 保全委託 (環境影響調査) 土壌 (地下水質) 調査 観測井10-a サンプル R7 1/8 株式会社パスコ'.
No. 39 写真標題 調査実施状況 説明 水中ポンプ 地区名 観測井10-b 撮影年月日 2025年1月9日	 A photograph showing a water pump setup on a grassy slope. A white metal frame holds a coiled hose. A concrete block with a pump mechanism is visible. A white sign with black text is placed in the foreground. The sign reads: '道路保全 第 9900012-002 号 国道444号道路橋りょう 保全委託 (環境影響調査) 土壌 (地下水質) 調査 観測井10-b 水中ポンプ R7 1/9 株式会社パスコ'.

土壌（地下水質）調査 写真票

No. 40	
写真標題	
調査実施状況	
説 明	
サンプル	
地 区 名	
観測井10-b	
撮影年月日	
2025年1月9日	

動物（哺乳類）調査 写真票

No. 1 写真標題 哺乳類調査実施状況 説 明 フィールドサイン法 地 区 名 六角川大橋周辺 撮影年月日 令和6年12月3日	
No. 2 写真標題 確認種の写真 説 明 カヤネズミ 球巢 地 区 名 六角川大橋周辺 左岸 撮影年月日 令和6年12月3日	
No. 3 写真標題 確認種の写真 説 明 カヤネズミ 周辺環境1 地 区 名 六角川大橋周辺 左岸 撮影年月日 令和6年12月3日	

動物（哺乳類）調査 写真票

No. 4 写真標題 確認種の写真 説 明 カヤネズミ 周辺環境2 地 区 名 六角川大橋周辺 左岸 撮影年月日 令和6年12月3日	
No. 5 写真標題 確認種の写真 説 明 アライグマ 足跡 地 区 名 六角川大橋周辺 左岸 撮影年月日 令和6年12月3日	
No. 6 写真標題 確認種の写真 説 明 タヌキ 糞 地 区 名 六角川大橋周辺 左岸 撮影年月日 令和6年12月3日	

動物（哺乳類）調査 写真票

No. 7 写真標題 確認種の写真 説 明 アナグマ 足跡 地 区 名 六角川大橋周辺 右岸 撮影年月日 令和6年12月3日	
No. 8 写真標題 確認種の写真 説 明 キツネ 足跡 地 区 名 六角川大橋周辺 左岸 撮影年月日 令和6年12月3日	
No. 9 写真標題 確認種の写真 説 明 イタチ属 糞 地 区 名 六角川大橋周辺 左岸 撮影年月日 令和6年12月3日	

植物（播種後の追跡調査） 写真票

No. 1 写真標題 追跡調査 調査地点の状況 説 明 地点遠景 コギシギシ播種地 地 区 名 播種場所① 撮影年月日 令和6年5月15日	
No. 2 写真標題 追跡調査 調査地点の状況 説 明 地点近景 コギシギシ播種地 地 区 名 播種場所① 撮影年月日 令和6年5月15日	
No. 3 写真標題 追跡調査 調査状況 説 明 植物調査 コギシギシ播種地 地 区 名 播種場所① 撮影年月日 令和6年5月15日	

植物（播種後の追跡調査） 写真票

No. 4 写真標題 追跡調査 枠内の確認種 説 明 確認されたコギシギシ コギシギシ播種地 地 区 名 播種場所① 撮影年月日 令和6年5月15日	
No. 5 写真標題 追跡調査 枠内の確認種 説 明 コギシギシ結実状況 コギシギシ播種地 地 区 名 播種場所① 撮影年月日 令和6年5月15日	
No. 6 写真標題 追跡調査 枠内の確認種 説 明 コギシギシの生育状況 コギシギシ播種地 地 区 名 播種場所① 撮影年月日 令和6年5月15日	

植物（播種後の追跡調査） 写真票

No. 7 写真標題 追跡調査 枠内の確認種 説 明 確認されたカワヂシャ コギシギシ播種地 地 区 名 播種場所① 撮影年月日 令和6年5月15日	
No. 8 写真標題 追跡調査 枠内の確認種 説 明 カワヂシャの生育状況 コギシギシ播種地 地 区 名 播種場所① 撮影年月日 令和6年5月15日	
No. 9 写真標題 追跡調査 枠内の確認種 説 明 優占種のハマヒエガエリ コギシギシ播種地 地 区 名 播種場所① 撮影年月日 令和6年5月15日	

植物（播種後の追跡調査） 写真票

No. 10 写真標題 追跡調査 枠内の確認種 説 明 優占種のネズミムギ コギシギシ播種地 地 区 名 播種場所① 撮影年月日 令和6年5月15日	
No. 11 写真標題 追跡調査 調査状況（枠外） 説 明 対象種の確認 播種場所周辺 地 区 名 播種場所① 撮影年月日 令和6年5月15日	
No. 12 写真標題 追跡調査 調査地点の状況 説 明 地点近景 カワヂシャ播種地 地 区 名 播種場所② 撮影年月日 令和6年5月15日	

植物（播種後の追跡調査） 写真票

No. 13 写真標題 追跡調査 調査地点の状況 説 明 地点近景 カワヂシャ播種地 地 区 名 播種場所② 撮影年月日 令和6年5月15日	
No. 14 写真標題 追跡調査 枠内の確認種 説 明 確認されたカワヂシャ カワヂシャ播種地 地 区 名 播種場所② 撮影年月日 令和6年5月15日	
No. 15 写真標題 追跡調査 枠内の確認種 説 明 確認されたコギシギシ カワヂシャ播種地 地 区 名 播種場所② 撮影年月日 令和6年5月15日	

植物（播種後の追跡調査） 写真票

No. 16 写真標題 追跡調査 枠内の確認種 説 明 コギシギシの結実状況 カワヂシャ播種地 地 区 名 播種場所② 撮影年月日 令和6年5月15日	
No. 17 写真標題 追跡調査 枠外の環境 説 明 概観 播種場所周辺 地 区 名 播種場所② 撮影年月日 令和6年5月15日	
No. 18 写真標題 草刈り前調査 調査地点の状況 説 明 地点遠景 コギシギシ播種地 地 区 名 播種場所① 撮影年月日 令和6年10月30日	

植物（播種後の追跡調査） 写真票

No. 19 写真標題 草刈り前調査 調査地点の状況 説 明 地点近景② コギシギシ播種地 地 区 名 播種場所① 撮影年月日 令和6年10月30日	
No. 20 写真標題 草刈り前調査 枠内の確認種 説 明 優占種のキシウスズメノヒエ コギシギシ播種地 地 区 名 播種場所① 撮影年月日 令和6年10月30日	
No. 21 写真標題 草刈り前調査 調査地点周辺の状況 説 明 調査地点周辺② コギシギシ播種地 地 区 名 播種場所① 撮影年月日 令和6年10月30日	

植物（播種後の追跡調査） 写真票

No. 22 写真標題 草刈り前調査 調査状況 説 明 植物調査 コギシギシ播種地 地 区 名 播種場所① 撮影年月日 令和6年10月30日	
No. 23 写真標題 草刈り前調査 調査地点の状況 説 明 地点遠景 カワヂシャ播種地 地 区 名 播種場所② 撮影年月日 令和6年10月30日	
No. 24 写真標題 草刈り前調査 調査地点の状況 説 明 地点近景② カワヂシャ播種地 地 区 名 播種場所② 撮影年月日 令和6年10月30日	

植物（播種後の追跡調査） 写真票

No. 25 写真標題 草刈り前調査 枠内の確認種 説 明 オオクサビ カワヂシャ播種地 地 区 名 播種場所② 撮影年月日 令和6年10月30日	
No. 26 写真標題 草刈り前調査 枠内の確認種 説 明 ヒロハハウキギク カワヂシャ播種地 地 区 名 播種場所② 撮影年月日 令和6年10月30日	
No. 27 写真標題 草刈り前調査 枠内の確認種 説 明 クサネム カワヂシャ播種地 地 区 名 播種場所② 撮影年月日 令和6年10月30日	

植物（播種後の追跡調査） 写真票

No. 28 写真標題 草刈り前調査 調査地点周辺の状況 説 明 調査地点周辺② カワヂシャ播種地 地 区 名 播種場所② 撮影年月日 令和6年10月30日	
No. 29 写真標題 草刈り前調査 調査状況 説 明 植物調査 カワヂシャ播種地 地 区 名 播種場所② 撮影年月日 令和6年10月30日	
No. 30 写真標題 説 明 地 区 名 撮影年月日	

生態系（塩生植物群落調査） 写真票

No. 1 写真標題 確認された塩生植物 説 明 シチメンソウ (環:VU、県:VU) 地 区 名 六角川左岸 撮影年月日 2024年10月29日	
No. 2 写真標題 確認された塩生植物 説 明 フクド (環:NT、県:指定なし) 地 区 名 六角川左岸 撮影年月日 2024年10月29日	
No. 3 写真標題 確認された塩生植物 説 明 ウラギク (環:NT、県:NT) 地 区 名 六角川左岸（範囲外） 撮影年月日 2024年10月29日	

【お問い合わせ先】

佐賀県 有明海沿岸道路整備事務所

・住所： 〒849-0314 佐賀県小城市芦刈町三王崎 318 番地 1（旧芦刈公民館）

・電話番号： 0952-66-0912