ノリ養殖情報　（第13号）

令和3年12月14日　　月齢 9.8（若潮）
（採苗開始から54日目）　　佐賀県有明水産振興センター

【養殖概況】

（病気等）

・アカは、右図のとおり22点中15点（流出直前レベル2点、肉眼視レベル7点、顕微鏡レベル6点）で確認されました。
・ツボは確認されませんでした。
・白石町地先から太良町地先にかけて、色落ち（レベル2.5～4）が確認されました。

【海況】

・水温は、観測塔の昼間満潮時（13日17時）で12.4～14.2℃と高め、比重は、20.2～23.0と平年並みです。
・赤潮は確認されませんでした。

【今後の管理】

・秋芽網期の最後まで良質なノリを生産するため、摘採サイズとなった網は早めに摘採してください。
・今年は例年より撤去期間が短いことから、冷凍網へのアカ感染リスクを下げるためにも、生産不能網は早めに撤去してください。
・現在、潮位は潮汐表よりもやや低めで推移しています。



◎ 各観測塔における水温と比重（昼間満潮時値）

地点	調査	水温（℃） 11日	12日	13日	平年値	比重 11日	12日	13日	平年値
筑後川観測塔		14.2	13.9	13.5	12.9	23.0	22.1	23.0	21.3
早津江川観測塔		14.3	14.1	14.2	13.2	22.0	21.7	22.2	22.3
六角川観測塔		12.6	12.5	12.4	11.4	20.0	19.9	20.2	21.1
浜川観測塔		12.9	12.6	12.9	11.6	21.3	21.3	21.7	21.7

◎ 週間天気予報（12月14日　11時　佐賀地方気象台発表）

予報	15日(水)	16日(木)	17日(金)	18日(土)	19日(日)	20日(月)	21日(火)
	☁時々☀	☁時々☂	☁のち☀	☀時々☁	☁	☀時々☁	☀時々☁
降水確率　%	10	90	30	10	30	10	10
最高気温　℃	14	17	13	7	11	14	16
最低気温　℃	4	9	2	1	2	5	6