

佐賀県告示第 193 号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第 7 条第 1 項及び第 9 条第 1 項の規定により、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定する。

平成 27 年 3 月 31 日

佐賀県知事 山 口 祥 義

所在地	土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の名称	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の区域並びに土砂災害特別警戒区域にあっては自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
唐津市 石志	石志 3 (202 -229) 石志 2 (202 -230) 石志 1 (202 -231) 袋谷 2 (202 -232) 袋谷 1 (202 -233)	急傾斜地の崩壊	次の図のとおり
	桑の浦川 (202 -037) 高崎川 (202 -038) 三ノ志谷川 (202 -039_1) 三ノ志谷川- 1 (202 -039_2) 桑の浦川 2 (202 -016) 三ノ志谷川 2 (202 -017) 小森川 (202 -003_1) 小森川- 1 (202 -003_2) 小森川- 2 (202 -003_3)	土石流	
唐津市 山本	山本 (202 -105) 唐面 (202 -106) 金屋谷 (202 -107) 東山 1 - 1 (202 -108_1) 東山 1 - 2 (202 -108_2) 鹿の口 (202 -142) 東山- 1 (202B -003)	急傾斜地の崩壊	
	鹿の口川 (202 -033)	土石流	

	松尾川 (202 -034_1) 古畑川 2 (202 -035) 古畑川 (202 -036_1) 東山川 (202 -015)	
唐津市 北波多 岸山	松林- 1 (385 -012_1) 松林- 2 (385 -012_2) 笹の平 (385 -055) 西谷 2 (385 -056) 伝助 (385 -057) 小加倉 4 (385 -058) 小加倉 3 (385 -059) 小加倉 2 - 1 (385 -060_1) 小加倉 2 - 2 (385 -060_2) 小加倉 1 (385 -061) 西谷 1 - 1 (385 -063_1) 西谷 1 - 2 (385 -063_2) ヤス谷 5 (385 -064) ヤス谷 4 (385 -065)	急傾斜地 の崩壊
	芳谷 3 (385 -014) 芳谷 2 (385 -015) 芳谷 1 (385 -016)	土石流
唐津市 肥前町 田野	蛭子ヶ浦- 1 (386 -021_1) 蛭子ヶ浦- 2 (386 -021_2) 蛭子ヶ浦- 3 (386 -021_3) 蛭子ヶ浦- 4 (386 -021_4) 蛭子ヶ浦- 5 (386 -021_5) 土井ノ浦- 1 (386 -022_1) 土井ノ浦- 3 (386 -022_3) 土井ノ浦 2 (386 -023) 高串- 1 (386 -024_1) 高串- 2 (386 -024_2) 高串- 3 (386 -024_3) 高串- 4 (386 -024_4) 高串- 5 (386 -024_5) 高串- 6 (386 -024_6) 高串- 7 (386 -024_7) 高串- 8 (386 -024_8) 高串- 9 (386 -024_9) 高串-11 (386 -024_11) 高串-12 (386 -024_12) 高串-13 (386 -024_13)	急傾斜地 の崩壊

	高串-14 (386 -024_14) 高串-15 (386 -024_15) 高串-16 (386 -024_16) 高串-17 (386 -024_17) 高串-18 (386 -024_18) 高串-19 (386 -024_19) 高串-21 (386 -024_21) 高串-22 (386 -024_22) 高串-23 (386 -024_23) 高串-24 (386 -024_24) 高串-25 (386 -024_25) 高串-26 (386 -024_26) 田野新田 (386 -025) 前田 2 - 1 (386 -026_1) 前田 2 - 2 (386 -026_2) 中川原 1 (386 -066) 蛭子ヶ浦 2 (386 -067) 蛭子ヶ浦 1 (386 -068) 蛭子ヶ浦 3 (386 -069) 瓜ヶ坂 1 (386 -070) 新田- 1 (386 -071_1) 新田- 2 (386 -071_2) 周防谷 2 (386 -072) 小浦谷 (386 -073) 周防谷 1 (386 -074)	
	中川原 (386 -011) 新田 1 (386 -014) 周防谷 (386 -004) 阿漕川 (386 -005)	土石流
唐津市 肥前町 新木場	神土井 (386 -027) 巖谷 (386 -028)	急傾斜地 の崩壊

(「次の図」は、省略し、その図面を佐賀県県土づくり本部河川砂防課及び唐津土木事務所に備え置いて縦覧に供する。)