

佐賀県告示第 346 号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第 7 条第 1 項及び第 9 条第 1 項の規定により、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定する。

平成 28 年 7 月 1 日

佐賀県知事 山 口 祥 義

所在地	土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の名称	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の区域並びに土砂災害特別警戒区域にあっては自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
唐津市 巖木町 天川	榎ノ元- 1 (383 -039_1) 榎ノ元- 2 (383 -039_2) 榎ノ元- 3 (383 -039_3) 榎ノ元- 4 (383 -039_4) 榎ノ元- 5 (383 -039_5) 山口- 1 (383 -040_1) 山口- 3 (383 -040_3) 山口- 4 (383 -040_4) 山口- 5 (383 -040_5) 山口- 6 (383 -040_6) 山口- 7 (383 -040_7) 休場- 1 (383 -041_1) 休場- 2 (383 -041_2) 休場- 3 (383 -041_3) 休場- 4 (383 -041_4) 休場- 5 (383 -041_5) 天川峠 (383 -053) 田久保 2 (383 -050) 中村- 1 (383 -051_1) 中村- 2 (383 -051_2) 中村- 3 (383 -051_3) 原平 1 (383 -052)	急傾斜地の崩壊	次の図のとおり

	原平 2 (383 -053)	
	下田川 (383 -032) 中村川 1 (383 -033) 榎ノ元川 1 - 2 (383 -034_2) 中村川 2 (383 -035) 中村川 3 (383 -036) 原平川 (383 -037) 榎ノ元川 2 (383 -028) 藤原川 1 (383 -030) 藤原川 2 (383 -031) 藤原川 3 (383 -032) 山口川 1 (383 -033) 山口川 2 (383 -034)	土石流
唐津市 巖木町 簀木	うつぼ木 (383 -020) 村前 1 (383 -016) 田原 2 (383 -017) 田原 1 (383 -018)	急傾斜地 の崩壊
唐津市 巖木町 瀬戸木 場	前 (383 -050) 東原 (383 -055) 前 3 (383 -066) 前 4 - 1 (383 -067_1)	
	前川 1 (383 -084) 前川 2 (383 -085) 前川 3 (383 -086) 前川 4 (383 -050)	土石流
唐津市 巖木町 浪瀬	大久保- 1 (383 -021_1) 大久保- 3 (383 -021_3) 大久保- 4 (383 -021_4) 大久保- 5 (383 -021_5) 苔見堂- 1 (383 -022_1) 苔見堂- 2 (383 -022_2) 岩ノ元- 1 (383 -023_1) 岩ノ元- 2 (383 -023_2) 岩ノ元- 3 (383 -023_3) 岩ノ元- 4 (383 -023_4) 向前 (383 -021) 前田 (383 -022) 檜原 1 (383 -023) 川頭 2 (383 -028) 川頭 3 (383 -029) 岩ノ元 2 (383 -030)	急傾斜地 の崩壊

大久保 2 (383B -001)	
川頭川 2 (383 -047)	土石流
トヤ川 1 (383 -051)	
トヤ川 2 (383 -052)	
トヤ川 3 (383 -053)	
檜原川 1 (383 -054)	
苔見堂川 1 (383 -056)	
苔見堂川 2 (383 -057)	
苔見堂川 3 (383 -058)	
前田川 (383 -059)	
檜原川 2 (383 -040)	
苔見堂川 4 (383 -041)	

(「次の図」は、省略し、その図面を佐賀県県土整備部河川砂防課及び唐津土木事務所に備え置いて縦覧に供する。)