

佐賀県告示第 633 号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第 7 条第 1 項及び第 9 条第 1 項の規定により、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定する。

平成 28 年 12 月 27 日

佐賀県知事 山 口 祥 義

所在地	土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の名称	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の区域並びに土砂災害特別警戒区域にあっては自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
唐津市 巖木町 浦川内	河内 (383 -028) 有ノ木- 1 (383 -029_1) 有ノ木- 2 (383 -029_2) 有ノ木- 3 (383 -029_3) 浦川内- 1 (383 -030_1) 浦川内- 2 (383 -030_2) 中屋敷 (383 -031) 中屋敷 2 - 1 (383 -032_1) 中屋敷 2 - 2 (383 -032_2) 中屋敷 2 - 3 (383 -032_3) 上中原- 1 (383 -033_1) 上中原- 2 (383 -033_2) 有ノ木 2 (383 -034) 平之松尾 (383 -035) 浦川内松尾 (383 -036)	急傾斜地の崩壊	次の図のとおり
	上中原川 (383 -014) 下中原川 (383 -003) 赤仁田川 (383 -012) 中屋敷川 2 (383 -013) 有ノ木川 1 (383 -014) 有ノ木川 2 (383 -015) 有ノ木川 3 (383 -016)	土石流	

唐津市 巖木町 鳥越	目倉神- 1 (383 -036_1) 目倉神- 2 (383 -036_2) 目倉神- 3 (383 -036_3) 目倉神- 4 (383 -036_4) 鳥越峠- 1 (383 -049_1) 鳥越峠- 2 (383 -049_2)	急傾斜地 の崩壊
	ウソ川- 1 (383 -021_1) ウソ川- 2 (383 -021_2) ウソ川- 3 (383 -021_3)	土石流
唐津市 巖木町 中島	中島 2 - 1 (383 -046_1) 中島 2 - 2 (383 -046_2) 中島- 1 (383 -047_1) 中島- 2 (383 -047_2) 中島- 3 (383 -047_3) 中島- 4 (383 -047_4) 墨田 (383 -048) 篠原 (383 -049) 篠原 (383 -060) 深町 2 (383 -061)	急傾斜地 の崩壊
	牟田川 2 (383 -017) 峠川 (383 -042) 牟田川 3 (383 -017) 墨田川 1 (383 -036) 墨田川 2 (383 -037) 深町川 1 (383 -038) 深町川 2 - 1 (383 -039_1) 深町川 2 - 3 (383 -039_3)	土石流
唐津市 巖木町 平之	栗ノ木- 1 (383 -034_1) 栗ノ木- 2 (383 -034_2) 栗ノ木- 3 (383 -034_3) 栗ノ木- 4 (383 -034_4) 栗ノ木- 5 (383 -034_5) 本門- 1 (383 -035_1) 本門- 2 (383 -035_2) 本門- 3 (383 -035_3) 本門- 4 (383 -035_4) 本門- 5 (383 -035_5) 栗ノ木 2 - 1 (383 -051_1) 栗ノ木 2 - 2 (383 -051_2) 栗ノ木 2 - 3 (383 -051_3) 平之 (383 -052)	急傾斜地 の崩壊

	<p>中屋敷 2 (383 -037) 詰の本 2 (383 -038) 詰の本 1 (383 -039) 岩詰 2 (383 -040) 太道 3 (383 -042) 太道 2 - 1 (383 -043_1) 太道 2 - 2 (383 -043_2)</p>	
	<p>平之川- 1 (383 -008_1) 平之川- 2 (383 -008_2) 栗木川 (383 -009) 後河川 (383 -010) 屋敷川 1 (383 -011) 浦川内川 (383 -013) 柳の谷川 1 (383 -004) 柳の谷川 2 (383 -005) 屋敷川 2 (383 -006) 詰の本川 (383 -007) 太道川 1 (383 -008) 太道川 2 (383 -009)</p>	土石流
唐津市 巖木町 広川	<p>岩瀬戸- 1 (383 -037_1) 岩瀬戸- 2 (383 -037_2) 岩瀬戸- 3 (383 -037_3) 岩瀬戸- 4 (383 -037_4) 杉宇土- 1 (383 -038_1) 杉宇土- 2 (383 -038_2) 大平 (383 -047) 杉宇土 2 (383 -048)</p>	急傾斜地 の崩壊
	<p>鳥越川 (383 -028) 広川川 (383 -029) 広川川 1 (383 -030) 岩瀬戸川 (383 -022)</p>	土石流
唐津市 巖木町 広瀬	<p>立草 (383 -042) 大園 (383 -043) 広瀬- 1 (383 -044_1) 広瀬- 2 (383 -044_2) 谷口 (383 -045) 谷口 2 (383 -056) 谷口 3 (383 -057) 小瀬- 1 (383 -058_1) 小瀬- 2 (383 -058_2) 坂口 (383 -059)</p>	急傾斜地 の崩壊

	小瀬川 1 (383 -018) 小瀬川 2 - 1 (383 -019_1) 小瀬川 2 - 2 (383 -019_2) 小瀬川 3 (383 -020) 立草川 2 (383 -025) 立草川 3 - 1 (383 -027_1) 立草川 3 - 2 (383 -027_2) 篠坂川 (383 -038) 立草川 4 (383 -039) 谷口川 3 (383 -019) 谷口川 4 (383 -020) 広瀬川 2 (383 -035)	土石流
唐津市 巖木町 星領	星領 (383 -044) 畑田 (383 -045) 片原- 1 (383 -046_1) 片原- 2 (383 -046_2)	急傾斜地 の崩壊
	杉谷川 (383 -023) 大迫川 (383 -024) 浦平川 (383 -025) 片原川 1 (383 -026) 片原川 2 (383 -027)	土石流
唐津市 巖木町 牧瀬	迫 (383 -027) 吉の久保 1 (383 -062) 大川内 (383 -064)	急傾斜地 の崩壊
	成川内川 (383 -043) 上大谷川 (383 -044)	土石流

(「次の図」は、省略し、その図面を佐賀県県土整備部河川砂防課及び唐津土木事務所に備え置いて縦覧に供する。)