

今年も播こうと思ったら 雨・・・ 麦・大豆播き、どおします？

播きたいときに高速で播ける作業方法・・・
考えてみませんか？

大麦は、早播きすれば等級落ち、遅まきで低収・・・。
12月上旬に播いてしまわないといけません！
小麦は、11月中に播きたいものです。
大豆は、7月5～15日に播くことが重要で基本です。

うねをあらかじめ立てておけば、うねの上部は
いつでも播種できるように乾いています。




図1 高うね上部は平うねよりも乾きやすい




図2 作業のフロー

「いっぺんにできる仕事を2回に分けてやる」で播き遅れ(/;)



この機械は田植機中古 (5万円) + 車輪の幅の調整とヒッチ (12万円) + 播種機
(ご相談は 農試作物部 三原 まで) 2020年度版