


<結果> 水質調査結果の推移(夏季)

取水口側 (St.14)

放水口側 (St.36)




取水口側と放水口側で同様の状況であり、温排水に起因する異常は確認されなかった。

<結果> 水質調査結果の推移(冬季)

取水口側 (St.14)

放水口側 (St.36)



取水口側と放水口側で同様の状況であり、温排水に起因する異常は確認されなかった。