


<結果の抜粋> 拡散調査の水温水平分布

夏季と冬季の年2回、下げ潮時と上げ潮時に調査

冬季


※3,4号機が稼働

1m層(上げ潮時)



*1、2号機取水口付近との水温差
(-) : 取水口付近の水温より低い


【参考】平成23年度の夏季(下げ潮時)の結果 ※1~4号機が稼働



冬季の上げ潮時のみ、2地点で放水口周辺で1°C以上の水温の昇温が確認された。


<結果の抜粋> 拡散調査の水温鉛直分布

夏季と冬季の年2回、
下げ潮時と上げ潮時に調査




冬季
(下げ潮時)

※3,4号機が稼働



※数字は取水口付近との水温差
-：取水水温に対し、低い水温が
観測された地点

取水水温からの昇温値による色分け



夏季では下げ潮時と上げ潮時ともに、冬季では下げ潮時のみで
1℃以上の昇温がみられたが、いずれも範囲は限定的であった。