

2023年（令和5年）農作業事故情報(死亡以外含む)

発生月	場所	年齢	事故の状況	事故状況分類			
				農業機械作業	農業用施設作業	熱中症	その他
4	道路	40代	農道を走行中、操作を誤り圃場へ転落。トラクタの安全フレームと地中に挟まれ、病院に搬送されたが2日後に死亡。シートベルト未装着。【死亡】	○			
4	果樹園	40代	歩行型堆肥散布機で作業中、携帯電話がホッパー内に落ち、エンジンを切らずに取りようとしたところ拡散機に巻き込まれ、右手肘より切断。（重傷）	○			
4	道路	70代	トラクターで夜間に道路走行中、後方より軽自動車が追突し、打撲。トラクター後方に反射板や作業灯をつけていなかったため、自動車の運転手に気づかれなかった模様。（重傷）	○			
4	畑	60代	みかん剪定枝をチョッパーで粉砕中に枝が詰まり、クラッチを切って除去しようとしたが、惰力で接合部が回転していたため巻き込まれ、右手中指と人差し指が裂傷。（重傷）	○			
5	畑	70代	耕耘中旋回時に振り回され、約2 m下の農道へ転落、肋骨を折り重傷。 前日は雨で足場が悪くなっていた模様。（重傷）	○			
6	水田	60代	軽トラックが農道から緩やかな下り坂を進む途中で、転倒し軽トラックの下敷きになったと思われる。【死亡】	○			
7	畑	60代	午前中から一人で農作業していたが、昼頃、家族に心肺停止状態で倒れているところを発見された。【死亡】			○	
7	圃場畦畔	70代	草刈り機で作業中、足を滑らせ3m下の水路に転落。朝露で足元が滑りやすかった可能性。また、作業着や靴を着用していなかったことも要因と考えられる。【死亡】	○			
9	畑付近用水路	80代	「畑を見にいく」と家族に告げて出かけ、家族が探しに行ったところ用水路で倒れているのを発見。転落して亡くなったと思われる。【死亡】				○
9	農業施設	60代	農産物の積卸をしていた際に後退していたフォークリフトにひかれ、死亡。リフトは臨時職員の70代男性が運転していた。【死亡】		○		
10	水田	70代	自脱型コンバインで右回り刈作業中、運転操作ミスのため、畦に左側クローラを乗り上げ右側へ横転した。（不明）	○			
10	道路	50代	道路走行中、後方より軽自動車が追突。 夕方で薄暗い状態だったため、自動車運転手がトラクターに気づくのが遅れたと思われる。（打撲）	○			
11	畑	60代	枕刈の手コギ作業中、刈刃に指が触れ右手薬指を切断。 リールが停止していたため刈刃も停止しているだろうと判断し、大豆を投入するため指を入れた模様。（重傷）	○			
12	果樹園	60代	チッパーの詰まり除去作業中に誤って左手を巻き込まれて左肘を切断した。（重傷）	○			

2024年（令和6年）農作業事故情報(死亡以外含む)

発生月	場所	年代	事故の状況	事故状況分類			
				農業機械作業	農業用施設作業	熱中症	その他
4	水田	50代	遮断機のない踏切でトラクター前部が列車と接触。(無傷)	○			
4	水田	60代	トラクターでは場から出る際に後輪から出ず、前輪から出たため、トラクターの前が持ち上がり転倒した。その後、町内の建設会社に頼んで引き上げた。本人は転倒直前に飛び降りた。(無傷)	○			
4	道路	50代	乗用管理機で(薬液が入ったままと思われる)道路走行中、道幅が狭くなったところでハンドル操作を誤り川に転落。(無傷)	○			
5	畑	70代	管理機のエンジンを始動したところ、変速装置(クラッチ・ギヤ等)を中立にしていなかったため、管理機がバックし、足のふくらはぎに耕耘爪が刺さり貫通した。(重傷)	○			
5	畑	不明	コンバインのカッター部から出火。乾燥注意報発令中。(無傷)	○			
5	畑	不明	コンバインのカッター部から出火。乾燥注意報発令中。(無傷)	○			
5	畑	不明	コンバインの刈取部とキャビンとの間付近から火災が発生。乾燥注意報発令中。(無傷)	○			
5	畑	不明	麦刈り作業中、コンバインから出火(無傷)	○			
6	畑	50代	トラクターで圃場へ進入する際にハンドル操作を誤り、圃場へ転落。(軽傷)	○			
6	道路	60代	果樹園から自宅へ帰宅途中、スピードスプレーヤーのブレーキペダルを左右連結していなかったため、方ブレーキになり道路下へ転落。(軽傷)	○			
6	水田	50代	トラクターで隣の圃場へ移動中にバランスを崩し転倒した。(無傷)	○			
6	水田	80代	トラクターのエンジンを始動したまま駐車ブレーキをかけず、ステップを前降りしたため転落。その際変速レバーに触れトラクターが無人で前進し、ガードレールに追突停止した。(重傷)	○			
8	水田	不明	農作業中の軽自動車に動きがないことに気づいた農業者が現場を見に行ったところ、田んぼで倒れている農業者を発見。木陰に運んだあと、救急に通報。(軽度)			○	
9	ビニルハウス	70代	管理機での作業中、畦間移動時にハンドル操作を誤り、ロータリに足をまきこまれた。(重傷)	○			
10	水田	60代	中山間地の水田で稲刈り作業中に靱が一杯になり、軽トラックに移すため田越しに移動中、コンバインごと3m下の水田に転落し顔面及び胸部を強打した。(軽傷)	○			
10	樹園地	70代	樹園地にて堆肥施用の作業中、ダンプ付き運搬車の本体と荷台の間に挟まれた状態を家族に発見された。【死亡】	○			
11	水田	40代	転倒による肋骨骨折。(詳細不明)				○
12	道路	60代	乗用管理機を圃場横の道路で洗浄していた際、走行クラッチを踏んだが斜面だったため、斜面を下って後ろに動き出してしまい転倒転落した。(軽傷)	○			

2025年（令和7年）農作業事故情報(死亡以外含む)

発生月	場所	年代	事故の状況	事故状況分類			
				農業機械作業	農業用施設作業	熱中症	その他
5	圃場畦畔	80代	広い畦道をバックで後進中、1.5m位下の圃場に転落し、胸部が後輪の下敷きになった。【死亡】 →原因：運転操作の誤りによるもの	○			
5	格納倉庫	60代	コンバイン清掃中、コンバイン上部のエアークリーナーを取り外す際に、足を滑らせ背中から地面に落下した。 背中と後頭部を打ち付け、背中は打撲・骨折、頭部は裂傷となった。（重傷） →原因：不安定な場所で作業をしており、足を滑らせて落下してしまった	○			
5	水田 進入路	80代	圃場出入口の斜面をバックで出ていた所、苗タンクに苗を乗せた状態だった為、前方に田植機ごと転がり田植機の下敷きになった。頭や肩付近を打撲。 →原因：バランスが悪い状態でぬかるんだ坂道を上っていた	○			
5	畑	70代	葉タバコ管理作業者が転倒し、農作業中（農薬散布）だった作業者が下敷きになった。【死亡】※佐賀新聞より →原因：不明	○			
5	圃場進入路	70代	圃場間移動の為、軽トラックに田植機を乗せる作業中にアクセル（前進）ペダルの操作を誤り、田植機の前方で上昇を抑えていた妻が軽トラックのキャビンと田植機に挟まれた。（軽傷） →原因：アクセル操作ミスによる急発進。 前方が浮き上がらないための重りを使用していなかった。	○			
5	水田	70代	コンバインに詰まった藁をエンジンを切らずに除去中、脱穀部を回転させたままだった為、左腕がフィードチェンに巻き込まれ肘より下を裂傷した。（重傷） →原因：エンジンを停止せずに作業していた。	○			
5	水田	不明	麦刈り始めの一系列目終わりで、コンバインから煙が出ていたことに気づきキャビンから覗いたら30センチ程度の火柱が見えたので、運転席より降りた。コンバインは全焼した。（無傷） →原因：麦わらの詰まりが運転席左方のベルト付近に発生し、ベルトの摩擦熱によって引火したと思われる。	○			
6	道路	70代	農業用ハウスと畑の間の私道で、下り坂を前進していた軽トラックにはねられ意識不明の重体。翌日病院にて死亡が確認。【死亡】	○			
7	自宅の 機械倉庫	50代	トラクターのエンジンをかけたままトラクターと作業機の間で調整を行っている際に、誤ってトラクターのセンサー部分に接触し作業機が上昇してトラクターと作業機の間挟まれ負傷した。（軽傷） →原因：トラクターのエンジンをかけたまま作業機の調整をしていた。	○			