ダイオキシン類自主測定結果【令和元年度(2019年度)報告】

概要

ダイオキシン類対策特別措置法第 28 条第 3 項に基づき、県は、事業者から排出ガス等の自主測定結果の報告を受けることになっています。

令和元年度(2019年度)中に報告があった自主測定結果は次のとおりでした。

ダイオキシン類自主測定結果

令和元年度、排出ガス等のダイオキシン類の自主測定結果について、県内の 51 施設から報告がありました。そのうち、1 施設で排出基準を超過していたため、事業者に対して改善措置を講じるよう指導しました。改善措置を講じた後の事業者による自主測定結果は、排出基準を下回っていました。

| | | | 自主測定結果の範囲 | 適合状況 | | |
|-----------------|---------------|-------|--|------|-----|--|
| 区分 | 特定施設種類 | 報告施設数 | (単位:排出ガス ng-TEQ/m³N) (単位:排水 ng-TEQ/L) | 適合 | 不適合 | |
| | 廃棄物焼却炉 | 49 | 0 ~ 15 1 | 48 1 | 1 1 | |
| 排出ガス | 完果初况却况 | 49 | 0 ~ 9.0 2 | 49 2 | 0 2 | |
| 排面ルス | 製鋼用電気炉 | 1 | 0.22 | 1 | 0 | |
| | アルミニウム溶解炉 | 1 | 0.44 | 1 | 0 | |
| 排出水 | 排ガス洗浄施設 | 0 | - | - | - | |

- 注) ng(ナノグラム)...重さを表す単位。1 ngは10億分の1gです。(1 ng = 0.000000001g)
 - 1)排出基準を超過した特定施設の改善措置を講じる前の自主測定結果(15 ng-TEQ/m³N)で集計した場合の結果です。
 - 2) 排出基準を超過した特定施設の改善措置を講じた後の自主測定結果(1.9 ng-TEQ/m³N)で集計した場合の結果です。

ダイオキシン類自主測定結果詳細(令和元年度報告分)

1 廃棄物焼却炉

| 備考 |
|--------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| /:3炉混合 |
| 3炉混合 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| 事業場 | | 所在地 | 施設 | 設置年月 | 焼却能力 | 能力 排出ガス測定結果(ng-TEQ/m³N) | | | ばい | いじん等測定結果(ng | g-TEQ/g) | Ministra | | | |
|-----|-------------------------------------|------------|----------|------------|------------|-------------------------|------------|-------|----------|-------------|------------|--------------------|------|---------|--|
| 番号 | 工場・事業場の名称 | | 番号 | | (kg/h) | 試料採取日 | 排出ガス濃度 | 適用基準 | | 試料種別 | ばいじん等濃度 | 備考 | | | |
| 1.1 | re 油 J. 如 体 4. fu ru 1- \ . b | r± >±.+ | 17 | H18.5 | 558 | R1.5.13 | 0.00010 | 5 | R1.5.14 | ばいじん | 0.070 | | | | |
| 11 | 唐津北部衛生処理センター | 唐津市 | | | | | | | R1.5.14 | 燃え殻 | 0.00000043 | | | | |
| 12 | 金子産業(株) | 唐津市 | 18 | H15.2 | 100 | R1.7.23 | 0.062 | 5 | R1.7.24 | 燃え殻 | 0.97 | | | | |
| 13 | 唐津市中部衛生処理センター | 唐津市 | 19 | H4.4 | 495 | R1.5.28 | 0.019 | 10 | R1.7.3 | ばいじん | 0.00042 | | | | |
| 13 | 居年川中部衛生処理とンター | 唐伊川 | | | | | | | R1.7.3 | 燃え殻 | 0.0000020 | | | | |
| 14 | 北部家畜保健衛生所 | 唐津市 | 20 | H26.10 | 183 | R1.7.4 | 0.0093 | 5 | R1.7.8 | ばいじん | 0.46 | | | | |
| 14 | 11. 即外田床使用工// | 冶件川 | | | | | | | R1.7.8 | 燃え殻 | 0.00000060 | | | | |
| 15 | (有)ナカムラ | 唐津市 | 21 | H15.11 | 190 | R1.10.11 | 0.0023 | 5 | R1.10.15 | 焼却灰 | 0.0010 | | | | |
| 13 | (有))、双ム) | 冶件川 | | | | | | | R1.10.15 | ばいじん | 0.49 | | | | |
| 16 | (株)松田ファーム | 唐津市 | 22 | H21.7 | 189 | R1.10.28 | 0.049 | 5 | R1.10.28 | ばいじん | 0.19 | | | | |
| 10 | | /日1年111 | | | | | | | R1.10.28 | 燃え殻 | 0.00000013 | | | | |
| 17 | 宇都宮化成工業㈱鳥栖工場 | 鳥栖市 | 23 | H6.3 | 43 | R1.12.18 | 0.000094 | 10 | R1.12.20 | 焼却灰 | 0.00000018 | | | | |
| 18 | 衛生処理場(動物用) | 鳥栖市 | 24 | H16.8 | 80 | R2.2.6 | 0.0044 | 5 | R2.2.7 | 燃え殻 | 0.0000021 | | | | |
| 19 | 昭栄化学工業(株)鳥栖事業所 | 鳥栖市 | 25 | H23.7 | 40 | R1.6.5 | 0.011 | 5 | R1.6.7 | 焼却灰 | 0.26 | | | | |
| 20 | 多久市清掃センター | 多久市 | 26 | S51.2 | 1250 | R1.10.11 | 0.00000028 | 5 | R1.10.11 | 焼却灰 | 0.00018 | | | | |
| 20 | 97(1) Hall Co 7 | 970 | | | | | | | R1.10.11 | ばいじん | 0.77 | | | | |
| 21 | (株)西部解建 | 多久市 | 27 | H5.7 | 160 | H31.1.18 | 0.22 | 10 | H31.1.21 | 焼却灰 | 0.22 | | | | |
| | (NY) III HP/JTAL | 37(1) | | | | | | | H31.1.21 | ばいじん | 0.29 | | | | |
| | | | 28 | H25.12 | 4271 | R1.5.28 | 0.00070 | 0.1 | | | | | | | |
| | | | | | | R1.11.6 | 0.0010 | 0.1 | | | | | | | |
| | 佐賀県西部広域環境組合ごみ処理施設 (さが西部クリーンセンター) | | | 29 | H25.12 | 4271 | R1.5.28 | 0.069 | 0.1 | | | | | | |
| | | | | | | R1.8.27 | 0.0045 | 0.1 | | | | | | | |
| 22 | | 伊万里市 | | | | R1.11.6 | 0.00012 | 0.1 | | | | | | | |
| 22 | | D 73 ±111 | ļ | | | | | | R1.5.28 | 溶融飛灰処理物 | | 1号炉及び2号炉のばいじんを混合処理 | | | |
| | | | | | | | | | R1.7.3 | 溶融飛灰処理物 | 0.19 | 1号炉及び2号炉のばいじんを混合処理 | | | |
| | | | | | | | | | R1.11.6 | 溶融メタル | 0.0000021 | 1号炉及び2号炉の溶融メタルの混合物 | | | |
| | | | ļ | | | | | | R1.11.6 | 溶融飛灰処理物 | | 1号炉及び2号炉のばいじんを混合処理 | | | |
| | | | | | | | | | R1.11.6 | 溶融スラグ | | 1号炉及び2号炉の溶融スラグの混合物 | | | |
| 23 | (株)昭栄 | 伊万里市 | 30 | H2.12 | 500 | R1.12.4 | 1.2 | 10 | | ばいじん | 1.1 | | | | |
| | , | , | | | | | | | R1.12.4 | 燃え殻 | 0.00016 | | | | |
| 24 | 伊万里・有田地区衛生センター | 伊万里市 | 31 | H4.9 | 538 | R1.9.17 | 0.018 | 10 | | 焼却灰 | 0.047 | | | | |
| | | D 74 = 111 | D 74 TIN | D 74 -1.11 | D 79 -1-11 | | | | | | | R1.9.17 | ばいじん | 0.00010 | |
| 25 | (株)三協環境開発 | 武雄市 | 32 | H22.2 | 933 | R1.11.5 | 0.38 | 5 | R1.11.5 | ばいじん | 55 | | | | |
| | (10) - 1000(36)(10) | | | | | | | | R1.11.6 | 燃え殻 | 0.96 | | | | |
| 26 | (株)本山建設 | 武雄市 | 33 | H8.9 | 190 | R2.1.28 | 0.64 | 10 | | ばいじん | 0.00095 | | | | |
| | | | | | | | | | R2.1.29 | 燃え殻 | 0.0088 | | | | |
| 27 | 佐賀県畜産試験場 | 武雄市 | 34 | H26.12 | 150 | R1.11.14 | 0.0051 | 5 | R1.11.15 | 燃え殻 | 0.000032 | | | | |
| | | ab bit at | 35 | H5.8 | 195 | R1.9.27 | 0.079 | 10 | ····· | 燃え殻 | 0.0000020 | | | | |
| 28 | 西部家畜保健衛生所 | 武雄市 | 36 | H26.10 | 183 | R1.11.1 | 0.0027 | 5 | R1.11.5 | ばいじん | 0.087 | | | | |
| | | | <u> </u> | | | | | | R1.11.5 | 燃え殻 | 0.0021 | | | | |
| 29 | 石橋重機 | 武雄市 | 37 | H7.11 | 120 | R1.12.16 | 0.12 | 10 | | ばいじん | 0.022 | | | | |
| ł | | | | | | | | | R1.12.17 | 燃え殻 | 0.011 | | | | |

| 事業場 | | 所在地 | 施設 | 乳 男左口 | 焼却能力 | 排出ガス測定結果(ng-TEQ/m³N) | | | ばい | じん等測定結果(n | g-TEQ/g) | 備考 |
|------|--|-------------|----------|--------------|--------|----------------------|---------|------|----------|-----------|------------|---------------------------------------|
| 番号 | | | 施設 番号 | 設置年月 | (kg/h) | 試料採取日 | 排出ガス濃度 | 適用基準 | 試料採取日 | 試料種別 | ばいじん等濃度 | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / |
| 30 | 30 (有)諸石基礎工事 | 武雄市 | 38 | H7.2 | 375 | R1.12.3 | 2.6 | 10 | R1.12.5 | ばいじん | 0.011 | |
| - 00 | | P-(2)E-113 | | | | | | | R1.12.5 | 燃え殻 | 0.034 | |
| 31 | 31 天山地区共同衛生処理場組合 | 小城市 | 39 | H2.10 | 1350 | R1.7.9 | 0.035 | 10 | R1.7.9 | ばいじん | 0.0012 | |
| | 7(A-12) (1-14) (1-14) (1-14) (1-14) (1-14) | 3 394.11 | | | | | | | R1.7.9 | 燃え殻 | 0.00000012 | |
| 32 | 2 (有山輝開発 | 小城市 | 40 | H11.5 | 113 | R1.7.27 | 15 | 10 | R1.11.16 | 焼却灰 | 0.0086 | 排出基準超過 |
| - 02 | (1) 14 24 711 71 | v1 -207 111 | | | | R1.11.15 | 1.9 | 10 | | | | 再測定 |
| 33 | 中野建設(株) | 嬉野市 | 41 | H8.6 | 250 | R1.10.29 | 2.9 | 10 | R1.10.30 | ばいじん | 0.00059 | |
| - 00 | T Z Z BZ (PR) | XB 23 117 | | | | | | | R1.10.30 | 燃え殻 | 0.00029 | |
| | 脊振広域クリーンセンター 神埼 | | 42 | H8.11 | 2312.5 | R1.9.6 | 0.037 | 5 | | | | |
| 34 | | 神埼市 | 43 | H8.11 | 2312.5 | R1.9.6 | 0.029 | 5 | | | | |
| 01 | | | | | | | | | R1.9.6 | ばいじん | 0.48 | |
| | | | | | | | | | R1.9.6 | 燃え殻 | 0.00000015 | |
| 35 | (有)環境開発センター | 吉野ヶ里町 | 44 | H8.10 | 180 | R1.12.18 | 0.19 | 10 | R1.12.19 | ばいじん | 0.18 | |
| - 00 | (117969601)6 = 7 | 日為り上門 | | | | | | | R1.12.19 | 燃え殻 | 0.00000095 | |
| 36 | (株)大島産業 | 神埼市 | 45 | H1.9 | 1960 | R1.9.10 | 0.017 | 10 | R1.9.10 | ばいじん | 1.2 | |
| 00 | が八両星来 | 1.1.540.113 | | | | | | | R1.9.10 | 燃え殻 | 0.016 | |
| 37 | 宗教法人大本山瀧光徳寺 | 基山町 | 46 | H13.11 | 48.8 | R2.1.30 | 1.7 | 5 | R2.1.31 | 燃え殻 | 0.080 | |
| | | | 47 | H14.11 | 2750 | R1.6.13 | 0 | 1 | R1.12.10 | 溶融飛灰 | 0.035 | |
| 38 | 鳥栖・三養基西部溶融資源化センター | みやき町 | <u> </u> | | | | | | R1.12.10 | 溶融スラグ | 0.000031 | |
| | | | 48 | H14.11 | 2750 | R1.12.10 | 0.00032 | 1 | | | | 共通煙道:1号炉、2号炉同時稼働 |
| 39 | (株)内田重機クレーン | 太良町 | 49 | H14.9 | 192 | R1.11.1 | 0.78 | 5 | R1.11.1 | 焼却灰 | 0.15 | |
| 0.0 | IVIL1H TIXIN \ | | | | | | | | R1.11.1 | ばいじん | 3.3 | |

2 その他大気基準適用施設

| 事業場 番号 | 工場・事業場の名称 | 所在地 | 施設 | 設置年月 | 特定施設種類 | 施設規模 | | 排出ス | ガス測定結果(ng-T | EQ/m ³ N) | 供 艺 |
|--------|-------------|---|----|--------|---------------|----------|----|----------|-------------|----------------------|-------------------|
| 番号 | 工物 事未物の有你 | 171111111111111111111111111111111111111 | 番号 | | 17亿旭权准积 | | 単位 | 試料採取日 | 排出ガス濃度 | 適用基準 | VH [₹] 7 |
| 1 | 九州製鋼(株)佐賀工場 | 武雄市 | 1 | S59.7 | 製鋼用電気炉 | 26000 KV | VA | R1.11.23 | 0.22 | 5 | |
| 2 | (株)小池工業所 | 佐賀市 | 2 | S62.12 | アルミニウム合金製造溶解炉 | 1.02 t/h | h | H31.1.21 | 0.44 | 5 | |

3 水質基準適用施設

なし