２－３－（２）汚染井戸周辺地区調査

市町村No	327	327	327	327	327	401	401	401	203	203
地区No	4010	4010	4020	4010	4010	0014	0014	0014	0040	0040
井戸No	000300	000600	000700	000500	000700	001200	001600	001300	000500	000600
市町村名	吉野ヶ里町	吉野ヶ里町	吉野ヶ里町	吉野ヶ里町	吉野ヶ里町	有田町	有田町	有田町	鳥栖市	鳥栖市
地区名	松隈	松隈	石動	松隈	松隈	戸矢	戸矢	戸矢	安楽寺町	安楽寺町
井戸深度(m)	70	100	NA	50	40	82	NA	30	60	15
浅深井戸別	3	1	3	3	3	2	3	3	3	3
用途区分	3	5	5	3	5	3	5	2	2	2
年月日	H30.6.29	H30.6.29	H30.8.6	H30.8.6	H30.8.8	H30.11.5	H30.11.5	H30.11.5	H30.8.28	H30.8.28
ｶﾄﾞﾐｳﾑ（mg/L）										
全ｼｱﾝ（mg/L）										
鉛（mg/L）						< 0.001	0.005	< 0.001		
六価ｸﾛﾑ（mg/L）										
砒素（mg/L）	0.035	0.042	0.029	0.001	0.001					
総水銀（mg/L）										
ｱﾙｷﾙ水銀（mg/L）										
PCB（mg/L）										
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ（mg/L）										
四塩化炭素（mg/L）										
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ（mg/L）										
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）										
ｼｽ―1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）										
ﾄﾗﾝｽ―1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）										
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ（mg/L）										
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ（mg/L）										
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）										
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）										
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（mg/L）										
ﾁｳﾗﾑ（mg/L）										
ｼﾏｼﾞﾝ（mg/L）										
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ（mg/L）										
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ（mg/L）										
ｾﾚﾝ（mg/L）										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）										
硝酸性窒素(mg/)										
亜硝酸性窒素（mg/L）										
ふっ素（mg/L）						2.1	0.1	< 0.1		
ほう素（mg/L）						3.0	1.2	0.1	2.9	1.7
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ（mg/L）										

（注）　＃印は報告下限値を超えて検出されたことを示す。

２－３－（２）汚染井戸周辺地区調査

市町村No	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
地区No	0290	0290	0290	0290	0290	0540	0540	0540	0040	0290
井戸No	000100	000200	000300	000400	000500	000300	000500	000600	000200	000600
市町村名	鳥栖市	鳥栖市	鳥栖市	鳥栖市	鳥栖市	鳥栖市	鳥栖市	鳥栖市	鳥栖市	鳥栖市
地区名	高田町	高田町	高田町	高田町	高田町	真木町	真木町	真木町	安楽寺町	高田町
井戸深度(m)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	55	10	5
浅深井戸別	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
用途区分	3	4	3	3	3	5	5	3	2	3
年月日	H30.11.1	H30.11.1	H31.1.17	H31.1.17	H31.1.17	H30.7.12	H30.11.1	H30.7.12	H30.8.28	H31.1.17
ｶﾄﾞﾐｳﾑ（mg/L）										
全ｼｱﾝ（mg/L）										
鉛（mg/L）										
六価ｸﾛﾑ（mg/L）										
砒素（mg/L）										
総水銀（mg/L）										
ｱﾙｷﾙ水銀（mg/L）										
PCB（mg/L）										
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ（mg/L）										
四塩化炭素（mg/L）										
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ（mg/L）										
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）										
ｼｽ―1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）										
ﾄﾗﾝｽ―1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）										
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ（mg/L）										
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ（mg/L）										
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）										
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）										
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（mg/L）										
ﾁｳﾗﾑ（mg/L）										
ｼﾏｼﾞﾝ（mg/L）										
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ（mg/L）										
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ（mg/L）										
ｾﾚﾝ（mg/L）										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）										
硝酸性窒素(mg/)										
亜硝酸性窒素（mg/L）										
ふっ素（mg/L）										
ほう素（mg/L）	4.0	5.6	4.2	4.4	4.4	1.4	2.9	1.3	0.1	0.1
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ（mg/L）										

（注）　＃印は報告下限値を超えて検出されたことを示す。

２－３－（２）汚染井戸周辺地区調査

市町村No	203	203	203	203
地区No	0290	0570	0570	0570
井戸No	000700	000200	000300	000400
市町村名	鳥栖市	鳥栖市	鳥栖市	鳥栖市
地区名	高田町	水屋町	水屋町	水屋町
井戸深度(m)	NA	NA	25	NA
浅深井戸別	3	3	2	3
用途区分	3	3	3	3
年月日	H31.1.17	H31.3.25	H31.3.25	H31.3.25
ｶﾄﾞﾐｳﾑ（mg/L）				
全ｼｱﾝ（mg/L）				
鉛（mg/L）				
六価ｸﾛﾑ（mg/L）				
砒素（mg/L）				
総水銀（mg/L）				
ｱﾙｷﾙ水銀（mg/L）				
PCB（mg/L）				
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ（mg/L）				
四塩化炭素（mg/L）				
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ（mg/L）				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）				
ｼｽ－1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）				
ﾄﾗﾝｽ－1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ（mg/L）				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ（mg/L）				
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）				
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（mg/L）				
ﾁｳﾗﾑ（mg/L）				
ｼﾏｼﾞﾝ（mg/L）				
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ（mg/L）				
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ（mg/L）				
ｾﾚﾝ（mg/L）				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）				
硝酸性窒素(mg/)				
亜硝酸性窒素（mg/L）				
ふっ素（mg/L）				
ほう素（mg/L）	0.7	0.4	0.5	0.5
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ（mg/L）				

（注）　＃印は報告下限値を超えて検出されたことを示す。